



PL

Mysz Tracer Blaster RF
Instrukcja obsługi

EN

Tracer Blaster RF mouse
Instructions for use

CZ

Myš Tracer Blaster RF
Návod k obsluze

SK

Myš Tracer Blaster RF
Návod na obsluhu

RU

Мышь Tracer Blaster RF
Руководство по эксплуатации

Home & Office

Zawartość opakowania:

- Mysz Tracer Blaster RF
- Klucz sprzętowy z nanoodbiornikiem
- Skrócony podręcznik instalacji

Wymagania systemowe:

- Komputer IBM lub kompatybilne urządzenie
- Windows 7/Vista/XP/ME/2000
- Port USB

Instalacja baterii

- Mysz bezprzewodowa wymaga instalacji jednej baterii AA
- Otwórz zasobnik na baterię
- Włóż baterię zgodnie z oznaczeniami biegunowości zamieszczonymi na zasobniku na baterię
- Zamknij zasobnik na baterię

Podłączanie do portu USB komputera

- Rozpakuj urządzenie i zlokalizuj port USB komputera
- Przed podłączeniem myszy do portu USB komputera zapoznaj się z zasadami podłączania opisanymi w instrukcji obsługi komputera.

Parowanie myszki

Naciśnij i trzymaj jednocześnie prawy klawisz myszki oraz przycisk pod scrollmem. W tym czasie zainstaluj baterię w myszce, puść klawisze. Następnie podłącz odbiornik do komputera. Po chwili (komputer musi zainstalować odbiornik) myszka powinna zacząć działać. Jeśli nie powtórz cały proces.

Uwaga

Samodzielne otwieranie urządzenia może być niebezpieczne.

Opis przycisków


Przełącznik DPI.

Przełączanie czułości myszy między 800 dpi a 1600 dpi.

Uwaga: Jeżeli mysz nie zostanie poruszona przez dłuższy czas (powyżej 10 minut), włączony zostanie tryb energooszczędny. To samo stanie się w przypadku wyłączenia komputera lub odłączenia odbiornika – naciśnięcie przycisku myszy nie spowoduje wznowienia pracy. Aby przywrócić tryb pracy myszy, należy włączyć komputer, a następnie nacisnąć jeden z trzech przycisków (lewy/środkowy/prawy).



Przełącznik DPI



Package Contents:

- Mouse Tracer Blaster RF
- Nano-receiver Dongle
- Quick start guide

System Requirement:

- IBM PC or compatibility machine
- Windows 7/Vista/XP/ME/2000
- USB port

Installing the Battery

- This wireless mouse requires 1pcs AA battery (included).
- Undraw the cover.
- Insert the battery according to marks.
- Push the cover to close.

Connect to PC USB Port

- Take out this device and find out PC USB Port
- Connect this device with PC USB Port, before this step, please refer to your PC manuals and find out the correct way for linking.

Mouse pairing

Press and hold the right mouse button and scroll button simultaneously. Now place the battery inside the mouse and release the buttons. Next connect the receiver to your computer. After a short while (the computer needs to install the receiver) the mouse should be operational. If not, repeat the entire process.

Caution


Please don't try to disassemble this device by yourself, it may bring danger.

Button definition

DPI Switch.

Mouse dpi switchable between 800 dpi and 1600 dpi.

Note: If you do not move the mouse a long time (more than 10 minutes), it will enter power-saving mode. In your PC off, or unplug the receiver, the mouse will enter the same power-saving mode, then whether you press the mouse button the mouse is not any work, only if your PC to open, so that the receiver correctly work by pressing the mouse left/middle/right keys at any one of three buttons in order to let your mouse wake-up into the normal operating mode



Obsah obalu:

- Myš Tracer Blaster RF
- Klíč s nanopřijímačem
- Stručný návod k instalaci

Systémové požadavky:

- Počítač PC nebo kompatibilní zařízení
- Windows 7/Vista/XP/ME/2000
- USB port

Instalace baterie

- Bezdrátová myš vyžaduje instalaci jedné baterie AA.
- Otevřete zásobník na baterii.
- Vložte baterii dle označení polarity umístěných na zásobníku na baterii.
- Zavřete zásobník na baterii.

Připojení k USB portu počítače

- Rozbalte zařízení a najděte USB port počítače
- Před připojením myši k USB portu počítače se seznamte s pravidly připojení uvedenými v návodu k obsluze počítače.

Spárování myši

Stiskněte a přidržte pravé tlačítko myši a tlačítko pod kolečkem. Do myši vložte baterii, uvolněte tlačítka. Následně připojte přijímač k počítači. Po chvíli (počítač musí nainstalovat přijímač) by myš měla začít pracovat. Pokud k tomu nedorazí, zopakujte celý postup.

Pozor

Otevírání zařízení může být nebezpečné.

Popis tlačítek


Přepínač DPI.

Přepínání citlivosti myši mezi 800 dpi a 1600 dpi.

Poznámka: Pokud s myší nepohne-
te po delší dobu (více než 10 minut),
bude zapnut úsporný režim. K témuž
dojde po vypnutí počítače nebo od-
pojení přijímače – stisknutí tlačítka
myši nezpůsobí probuzení myši. Pro
probuzení myši zapněte počítač a
stiskněte jedno ze tří tlačítek (levé/
střední/pravé).



Přepínač DPI



Obsah balenia:

- Myš Tracer Blaster RF
- Kľúč zariadenia s nanoprijímačom
- Stručný návod na inštaláciu

Systémové požiadavky:

- Počítač IBM alebo kompatibilné zariadenie
- Windows 7/Vista/XP/ME/2000
- Port USB

Inštalácia batérie

- Bezdrôtová myš si vyžaduje inštaláciu jednej batérie AA
- Otvorte zásobník na batériu
- Batériu vložte zhodne s označením pólov umiestneným na zásobníku na batériu
- Zásobník na batériu zatvorte

Pripojenie k portu USB počítača

- Zariadenie vybaľte a lokalizujte port USB počítača
- Pred pripojením myši k portu USB počítača si prečítajte zásady pripájania uvedené v návode na obsluhu počítača.

Spárovanie myši

Stlačte a pridržte pravé tlačidlo myši a tlačidlo pod rolovacím kolieskom. Nainštalujte batérie v myši a tlačidlá uvoľnite. Následne prijímač pripojte k počítaču. Po chvíli (počítač musí nainštalovať prijímač) by mala myš začať fungovať. Ak nie, celý proces zopakujte.

Pozor


Samostatné otváranie zariadenia môže byť nebezpečné.

Opis tlačidiel

Prepínač DPI.

Prepínanie citlivosti myši medzi 800 dpi a 1600 dpi.

Pozor: Ak sa myšou dlhšie (viac ako 10 minút) nehýbe, zapne sa úsporný režim. To isté sa stane pri vypnutí počítača alebo odpojení prijímača – stlačenie tlačidla myši ju nevráti do pracovného režimu. Ak chcete myš vrátiť do pracovného režimu, zapnite počítač a následne stlačte jedno z troch tlačidiel (ľavé/stredné/pravé).



Содержание упаковки:

- Мышь Tracer Blaster RF
- Устройство с наноприемником
- Сокращенное руководство по монтажу

Требования к системе:

- Компьютер IBM или совместимое устройство
- Windows 7/Vista/XP/ME/2000
- Порт USB

Установка батареи

- Беспроводная мышь нуждается в установке одной батареи AA
- Откройте отделение для батареи
- Вставьте батареи в соответствии с обозначениями полярности, указанными на отделении для батареи
- Закройте отделение для батареи

Подключение к порту USB компьютера

- Распакуйте устройство и определите местонахождение порта USB компьютера
- Перед подключением мыши к порту USB компьютера ознакомьтесь с правилами подключения, описанными в руководстве по эксплуатации компьютера.

Сопряжение мыши

Нажмите и удерживайте одновременно правую клавишу мыши и кнопку под скроллом. В это время установите батарею в мышь, отпустите клавишу. Затем подключите приемник к компьютеру. Вскоре (компьютер должен установить приемник) мышь должна начать работать. В противном случае повторите весь процесс.

Внимание

Самостоятельное открытие устройства может быть опасно.


Описание кнопок

Переключатель DPI.

Переключение чувствительности мыши между 800 dpi и 1600 dpi.

Внимание: Если мышь не двигается в течение длительного периода времени (более 10 минут), включится режим энергосбережения. То же самое произойдет в случае выключения компьютера или отключения приемника - нажатия кнопки мыши не приведет к возобновлению работы. Чтобы вернуть режим работы мыши, следует включить компьютер, а затем нажать одну из трех кнопок (левую/среднюю/правую).

Переключатель DPI





**Symbol odpadów pochodzących
ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment)**

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.



Importer:

Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8a, 01-793 Warszawa